



LEGENDE

- Stadtgrenze
- Flächen für Weinbau
- Wege und Straße

Bewertung Mauern

Natursteinmauern / Trockenmauer

- 0. keine Aussage möglich
- 1. intakt, Kein Sanierungsbedarf, fachgerechte Sanierung
- 2. noch intakt, fachgerecht gebaut, aber alt -> vorerst kein Bedarf
- 3. saniert mit Mängeln (inklusive Gabionen mit typ. Steingrößen) / nur Teilflächen saniert -> voraussichtlich teilweise Sanierungsbedarf
- 4. einsturzgefährdet -> akuter Sanierungsbedarf
- 5. eingestürzt -> Neubau erforderlich

Nicht landschaftsgerechte Mauern:

- vermörtelte Natursteinmauer
- Gabionen mit Steinschüttung (falsche Steingröße)

PROJEKT

Weinberglandschaften im Stadtgebiet Meißen

BAUHERR

Große Kreisstadt Meißen, Bauamt
Leipziger Str.10, 01662 Meißen

PLANUNG



LA21 Landschaftsarchitektur® | Dresden
Riesaer Straße 7 01129 Dresden Tel 0351 810 59 43

PLANINHALT

Weinberge im Spaar - Analyse Weinbergsmauern, südl. Teil

STUFE	PROJEKT-NR.	BEARBEITER	
-	DD-22-08	B-K	
MASZTAB	DATUM	PLAN NR.	INDEX
1:4.000	20.07.2022	3.2	-