



LEGENDE

- Stadtgrenze
- Flächen für Weinbau
- Wege und Straße

Bewertung Mauern

Natursteinmauern / Trockenmauer

- 0. keine Aussage möglich
- 1. intakt, Kein Sanierungsbedarf, fachgerechte Sanierung
- 2. noch intakt, fachgerecht gebaut, aber alt -> vorerst kein Bedarf
- 3. saniert mit Mängeln (inklusive Gabionen mit typ. Steingrößen) / nur Teilflächen saniert -> voraussichtlich teilweise Sanierungsbedarf
- 4. einsturzgefährdet -> akuter Sanierungsbedarf
- 5. eingestürzt -> Neubau erforderlich

Nicht landschaftsgerechte Mauern:

- vermörtelte Natursteinmauer
- Gabionen mit Steinschüttung (falsche Steingröße)

PROJEKT Weinberglandschaften im Stadtgebiet Meißen		PLANINHALT Weinberge im Bereich Katzenstufen, Proschwitz, Winkwitz Analyse Weinbergsmauern, ostl. Teil			
BAUHERR Große Kreisstadt Meißen, Bauamt Leipziger Str.10, 01662 Meißen		STUFE -	PROJEKT-NR. DD-22-08	BEARBEITER B-K	
PLANUNG LA21 Landschaftsarchitektur® Dresden Riesaer Straße 7 01129 Dresden Tel 0351 810 59 43		MASZSTAB 1:4.000	DATUM 20.07.2022	PLAN NR. 3.4	INDEX -